



**“Lavori di manutenzione straordinaria per la rimozione e sostituzione delle coperture in cemento-amianto nei complessi di via di Turchia, via Gabbiana e via Zipoli nel Comune di Prato, destinati ad alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica”**

**REPORT FOTOGRAFICO**

**DELLE CENTRALI E SOTTOCENTRALI TERMICHE**

**DEL COMPLESSO DI VIA TURCHIA**

## CENTRALE TERMICA



Foto 1 -



Foto 2 -



Foto 3 -



Foto 4 -



Foto 5 -


## SOTTOCENTRALE 29 1-2



*Foto 6 – serbatoio di accumulo acqua fredda*



*Foto 7 - autoclave*



*Foto 8 – boiler acqua calda*



*Foto 9 – Pompe circuito acqua calda*



*Foto 10 - autoclave*



*Foto 11 – serbatoio acqua fredda e boiler acqua calda*

## SOTTOCENTRALE 29 5 - 6 - 7



*Foto 12 – pompe circuito acqua calda*



*Foto 13 – quadro elettrico sottocentrale*



*Foto 14 – boiler acqua calda*



*Foto 15 - boiler acqua calda*



*Foto 16 – pompe circuito acqua calda*

## SOTTOCENTRALE 29 3 – 4



*Foto 17 – serbatoio accumulo acqua fredda e autoclave*



*Foto 18 – boiler acqua calda e pompe circuito acqua calda*



*Foto 19 - boiler acqua calda e pompe circuito acqua calda*



*Foto 20 - serbatoio accumulo acqua fredda*



*Foto 21 – autoclave e quadro elettrico*



*Foto 22 – pompe circuito acqua calda*



*Foto 23 - pompe circuito acqua calda*



*Foto 24 – pompe circuito acqua calda*